

Reclamo Nro: TDR-PV-2022-015	Ciudad: Trojillo
Propietario: Medina Jara Nelly Consuelo	Proyecto: TDR
Mz y Lt: Torre N Dep. 104	Fecha y Hora: 06/08/2022

Observaciones atendidas:

Observación 1: *Mayolico del baño despegandose*
 Fecha inicio: *02/08/22*
 Fecha término: *06/08/22*
 Comentario: *Se procedio a retirar la mayolico despegado colocando una nueva otorgada por la propietaria quedandola fuera de garantia por el material trabajado*

Observación 2:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 3:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 4:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Karla Cuadra Medina propietario de la vivienda Bloque N. dpto 104 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.S.
 Jorge Cabellos Pristell
 GESTOR DE ATENCION AL CLIENTE
 Post Venta Constructora Galilea

[Signature]
 Propietario 44389513