

## HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 001395

46395856

Propietario

Reclamo Nro: でムスークレー 2022 - 017	Ciudad: TMUSILLO
Propietario: VALAGIO INAMA PENGYINA CHR	IS CAND CONProyecto: TOUNEDEQUEUEDO
Mzylt: 192 N LOTE 14403	Fecha y Hora: O2/09/2つここ
Observaciones atendidas:	
Observación 1: MAYO LI CAS DELBARO DESAFOND	Observación 2:
Fecha inicio: 29-08-2022	Fecha inicio:
Fecha término: 01 - 09 - 2022	Fecha término:
Comentario: - SE NETIMO LA MAYOLICAS DESDEGADO DEL BAÑO; SE DICO EL DEGAMENTO	Comentario:
YSE INSTALO LANGEUA MAYOLICA.	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:  Yo Chirs Valder rama Percyra vivienda	propietario de la indico que se han corregido todas las
observaciones descritas en el presente documento y estoy confor CONSTRUCTORA GALILEA SAC	me con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea