

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 001432

Propietario ZUI62249.

Reclamo Nro: TOO - DV 9073- DV	Ciudad: Toujillo
Propietario: Asteguio Beiceno Cerlos Albert	o Proyecto: Torres Querado
Mz y Lt: 14-201	Fecha y Hora: 28/08/23
11 60	20022
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Colonica de mudira desprendida	Observación 2:
Observación 1: Ceronice de moydica desprencida Fecha inicio: 28/03/23	Fecha inicio:
Fecha término: 28/08/23	Fecha término:
comentario: Se retrió los ceromicos desprencidos, se limpio superfice y se en dopo nuevamento	Comentario:
se limpio superfice y se en do po nuevonanti	e.
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
,	
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
*	
Para ser llenado por Cliente:	
vo Sembetto Roling 29	162249 propietario de la
	indico que se han corregido todas las
observaciones descritas en el presente documento y estoy conforma	

Post Venta Constructora Galilea