

Reclamo Nro: ACH - PV - 2019 - 021	Ciudad: Chumbote
Propietario: Lizeth Basilio Giraldo	Proyecto: Alto Chumbote I
Mz y Lt: M - 19	Fecha y Hora:

Observaciones atendidas:

Observación 1:
Fecha inicio: 14-12-2019
Fecha término: 14-12-2019
Comentario: - Se realizó el ajuste en la trampa del lavaplatos. Asimismo, se procedió con la prueba de estanqueidad en la trampa de lavaplatos. - El propietario quedó conforme con el trabajo realizado.

Observación 2:
Fecha inicio: 14-12-2019
Fecha término: 14-12-2019
Comentario: - Se realizó el ajuste de los universales de la llave de Paso del baño. Además, se realizaron las pruebas correspondientes. - El Propietario quedó conforme con el trabajo.

Observación 3:
Fecha inicio: 18-12-2019
Fecha término: 19-12-2019
Comentario: - Se efectuó el trabajo de picado en la pared del baño. Por lo tanto, se verificó que la presencia de humedad fue provocada por la filtración de la Válvula de Central que se encontraba flojo. Asimismo, se resano el picado. - El Propietario quedó conforme con el trabajo.

Observación 4:
Fecha inicio: 18-12-2019
Fecha término: 19-12-2019
Comentario: - Se procedió con el levantamiento del registro de 4" del baño. Por consiguiente, se volvió a colocar el registro con un mejor acabado. - El Propietario quedó conforme con el trabajo.

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Lizeth Basilio Giraldo propietario de la vivienda M - 19 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
OBRA ALTO CHUMBOTE II

Netser Quevedo Ramos
ASISTENTE DE RESIDENTE

Post Venta Constructora Galilea

[Firma]
Propietario