

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Reclamo Nro: ACH-PV-003-2020     | Ciudad: Chimbote                   |
| Propietario: María Avalos García | Proyecto: Ato Chimbote I           |
| Mz y Lt: M-02                    | Fecha y Hora: 27-01-2020 - 8:25 am |

**Observaciones atendidas:**

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación 1:                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha inicio:                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha término:                                                                                                                                                                                                              |
| Comentario:<br>- Se realizó la verificación del interruptor Simple, el que controla el alumbrado bracket del patio. Por siguiente, se verifico que el alambre del interruptor estuvo mal conectado, y se procedió al cambio |

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación 2:                                                                                                                                    |
| Fecha inicio:                                                                                                                                     |
| Fecha término:                                                                                                                                    |
| Comentario:<br>- Se realizó el trabajo de mantenimiento a los bisagras de todos los puertos de las viviendas.<br>- El propietario queda conforme. |

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación 3:                                                                                                                                                 |
| Fecha inicio:                                                                                                                                                  |
| Fecha término:                                                                                                                                                 |
| Comentario:<br>- Se realizó el cambio del interruptor doble, el cual se encuentra ubicado en losca. Asimismo, se procedió con el cambio del interruptor doble. |

|                |
|----------------|
| Observación 4: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 5: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 6: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo María Elizabeth AVALOS GARCIA propietario de la vivienda Ato Chimbote I, Mz M Lot 02 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.  
OBRA ATO CHIMBOTE I  
Asistente de Obra

Post Venta Constructora Galilea

María Elizabeth Avalos García  
Propietario