

| | |
|--|---------------------------------------|
| Reclamo Nro: ALH-PV-2021-003 | Ciudad: Chimbote |
| Propietario: William Acevedo de la Cruz | Proyecto: Alto Chimbote I |
| Mz y Lt: 019 | Fecha y Hora: 17-03-21 2:30 pm |

Observaciones atendidas:

| |
|---|
| Observación 1: Aforo Desague Cocina |
| Fecha inicio: 17-03-21 |
| Fecha término: 17-03-21 |
| Comentario: - Se procedió a ver desague de desague de cocina a buzón, detectando el punto tapado (tubería) Se liberó orificio. Pasando el agua (desague correctamente). |

| |
|--|
| Observación 2: Revisión de fuga de agua |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 3: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 4: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 5: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 6: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


Post Venta Constructora Galilea

.....
Propietario

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa.

Ciudad: *Chimbote*
Proyecto: *Alto Chimbote I*
Propietario: *William Acevedo De la Cruz.*
Mz y Lt: *0/9*
Fecha y hora: *17-03-2021 2:30 pm*

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted en un plazo máximo de 3 días hábiles para informarles sobre las medidas a tomar en relación de las observaciones presentadas.

Firman en señal de conformidad.

.....
Post Venta Constructora Galilea

.....
Propietario