

|   |               |
|---|---------------|
| Reclamo Nro: <u>ACH-PV-2022-029</u>             | Ciudad:       |
| Propietario: <u>Cornejo Vasquez Maria Elena</u> | Proyecto:     |
| Mz y Lt: <u>A-LT1</u>                           | Fecha y Hora: |

**Observaciones atendidas:**

|  |
|--|
| Observación 1: <u>Filtracion en posterior de vivienda.</u> |
| Fecha inicio: <u>18/08/2022</u>                            |
| Fecha término: <u>19/08/2022</u>                           |
| Comentario:  |

|                |
|----------------|
| Observación 2: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 3: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 4: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 5: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 6: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |


**Para ser llenado por Cliente:**

Yo Maria Elena Cornejo Vasquez propietario de la vivienda Mz A LT 01 ACH I indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Constructora Galilea S.A.C

Carlos Enrique Sosa More  
Ing. Residente

Post Venta Constructora Galilea

 31661541  
Propietario