

GALILEA HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA 015

Reclamo Nro: 001
 Propietario: TARAZONA ESPINOSA MASCIA
 Mi y Lt: I - 17
 Ciudad: OMBUQUE
 Proyecto: A C A I
 Fecha y Hora: 08/05/23 4:35 pm.

Observaciones atendidas:

Observación 1: ENTRADA EN LA TRAMPA DE UNIDAD
 Fecha inicio: 08/05/23
 Fecha término: 08/05/23
 Comentario: Se hizo cambio de accesorio con pendiente dependiente en los conectores adecuados para su uso.

Observación 2:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 3:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 4:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:
 Yo TARAZONA ESPINOSA MASCIA propietario de
 Mi y Lt I - 17 indico que se han corregido todas las observaciones
 presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.
 Propietario
 Post Venta Constructora Galilea

