

Reclamo Nro: <i>MTU 11-PV-077-2019</i>	Ciudad: <i>Piura</i>
Propietario: <i>Jonathan Aboche</i>	Proyecto: <i>ref 4</i>
Mz y Lt: <i>Mz.K-2f4</i>	Fecha y Hora: <i>6/01/2020 - 5:00p.m</i>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <i>Ventana dañada</i>
Fecha inicio: <i>10/12/19</i>
Fecha término:
Comentario: <i>Se cambió la ventana afectada.</i>

Observación 2: <i>Obstrucción en puerta</i>
Fecha inicio: <i>10/12/19</i>
Fecha término:
Comentario: <i>Se limpió cerámica de puerta principal.</i>

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo *Jonathan Aboche Fuentes* propietario de la vivienda *Mz. K Lt. 4* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

.....
Post Venta Constructora Galilea

.....
Propietario