

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Reclamo Nro: MTV 11- PV- 078-2019 | Ciudad: Pisco                     |
| Propietario: Juan Manuel Ocaña M. | Proyecto: MTV 11                  |
| Mz y Lt: Mz. E- Lt. 27            | Fecha y Hora: 09/12/19 - 11:00 am |

**Observaciones atendidas:**

|  |
|--|
| Observación 1: Malobros en sumideros   |
| Fecha inicio: 9/12/19  |
| Fecha término: 9/12/19   |
| Comentario: Se solucionó la obstrucción en caja de desageo, lo que ocasionaba el enpozamiento de aguas residuales en sumidero de baño. |

|                |
|----------------|
| Observación 2: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 3: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |


|                |
|----------------|
| Observación 4: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |


|                |
|----------------|
| Observación 5: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 6: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo Juan Manuel Ocaña Montalvo (hijo del propietario) propietario de la vivienda Mz. E- Lt. 27 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

  
Post Venta Constructora Galilea

  
Propietario