

| | |
|---|-----------------------------|
| Reclamo Nro: | Ciudad: <i>Piva</i> |
| Propietario: <i>Octavio Heriano Rojas</i> | Proyecto: <i>MTV II</i> |
| Mz y Lt: <i>W-6</i> | Fecha y Hora: <i>9/5/23</i> |

Observaciones atendidas:

| |
|--|
| Observación 1: <i>Cerámica "cojarrada" en pared de baño</i> |
| Fecha inicio: <i>9/5/23</i> |
| Fecha término: <i>9/5/23</i> |
| Comentario: <i>Se procedió con el retiro e instalación de cerámica blanca.</i> |

| |
|----------------|
| Observación 2: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 3: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 4: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 5: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

| |
|----------------|
| Observación 6: |
| Fecha inicio: |
| Fecha término: |
| Comentario: |

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario