



Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Piura</u>
Propietario: <u>DAIZA JANETH QUINDE SALINAS</u>	Proyecto: <u>MZ U 34</u>
Mé y lt: <u>DSS</u>	Fecha y Hora: <u>22/4/23 - 4pm</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: Filtración en bsc. aligerada
Fecha inicio: 27/4/23
Fecha término: 27/4/23
Comentario: Se realizó filtración y se dio acabado en zona de mancha con maso.

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo DAIZA JANETH QUINDE SALINAS propietario de la vivienda
MZ U LOTE 35 Indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el
presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post/Venta Constructora Galilea

Propietario