

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Reclamo Nro:          | Ciudad: <i>Piura</i>         |
| Propietario:          | Proyecto: <i>M+V II</i>      |
| Mz y Lt: <i>AD 10</i> | Fecha y Hora: <i>18/5/23</i> |

**Observaciones atendidas:**

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación 1: <i>Filtración en losa aligerada</i>                                                                                          |
| Fecha inicio: <i>18/5/23</i>                                                                                                                |
| Fecha término: <i>18/5/23</i>                                                                                                               |
| Comentario: <i>Se resanaron fisuras encontradas en superficie externa de losa aligerada y se aplicó impermeabilizante en zona afectada.</i> |

|                |
|----------------|
| Observación 2: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 3: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 4: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 5: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

|                |
|----------------|
| Observación 6: |
| Fecha inicio:  |
| Fecha término: |
| Comentario:    |

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo ..... propietario de la vivienda ..... indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario