GALILEA
Construimos tu hogar

# HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

| | |
|---|---|
| Reclamo Nro: | Ciudad: Piura |
| Propietario: Patricia Siancas Gomez | Proyecto: MTV II |
| Mz y Lt: U-2 / U-1 | Fecha y Hora: 8/8/23 |

**Observaciones atendidas:**

| | |
|---|---|
| Observación 1: Asentamiento en adoquin de pasaje | Observación 2: |
| Fecha inicio: 8/8/23 | Fecha inicio: |
| Fecha término: 8/8/23 | Fecha término: |
| Comentario: Se deja constancia a través del propietario del lote U-1 que se realizaron los trabajos en adoquin del pasaje, quedando conforme. | Comentario: |

| | |
|---|---|
| Observación 3: | Observación 4: |
| Fecha inicio: | Fecha inicio: |
| Fecha término: | Fecha término: |
| Comentario: | Comentario: |

| | |
|---|---|
| Observación 5: | Observación 6: |
| Fecha inicio: | Fecha inicio: |
| Fecha término: | Fecha término: |
| Comentario: | Comentario: |

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo ..... propietario de la vivienda ..... indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

..... Post Venta Constructora Galilea

..... Propietario

Escaneado con CamScanner