

## HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Reclamo Nro:	Cludad: Piwa
Propietario: Surla Dorotti Lins	Proyecto: ATU II
Meyle: AJG	Fecha y Hora: 3/8/23 - 9:30a.m
Observaciones atendidas:	1,000,000
Observación 1: Filtración on Paramanos.	
Fecha inicio: 2/e/22	Observación 2:
Fecha término: 3/8/23	Fecha inicio:
Comentario: Le procedio a de most y entres de	Fecha término:
Fecha término: 3/8/23 Comentario: Se procedió a asmenter entubado PVL 2" y reforzarlo con unta testos y	Comentario:
60.	
Silicana.	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
	Comentario.
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
a resulting of the same of the	the control of the co
ara ser llenado por Cliente:	
	propietorie de la contraction
	propietario de la viviend indico que se han corregido todas las observaciones descritas en e
esente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	notes que se nan corregido todas las observaciones descritas en
Post Verra Constructora Galilea	Propietario
	Propietario