

Post Venta Constructora Galilea

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Reclamo Nro:	Ciudad: P.yo
Propietario: Maria Rodingo Otoya	Proyecto: Mfu_I
Mzylt: 7-72	Fecha y Hora: 8/08/23
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Filtración on losa digrada Fecha inicio: 7/08/23	Observación 2: Fiscus an prevos
Fecha inicio: 7/08/23	Fecha inicio: 8/08/73
Fecha término: 7/08/2)	Fecha término: 8/08/25
Fecha término: 7/08/23 Comentario: le resancien fismes ancontrades on prite externa de losa dispada y se impor- mendo lisó en zanos afectadas.	Fecha término: 8/08/25 Comentario: & resencien fishes encontrados 9 se distelacabado respectivo.
Observación 3: Manches de humedad an a do coso	
Fecha inicio: R/OB/23	Observación 4:
Fecha término: 8/08/23	Fecha término:
afectadas por humedad on cielo reso.	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo Hara Gehrela Lo Nigez Ohya The Twic 22 presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	

Propietario