

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 001313.

Reclamo Nro: SDH - PY - 2021 - 002	Ciudad: TRUSILLO
Propietario: ARTEAGA CASTILLO TREYSI KAT	THERINE Proyecto: SDH
Mz y Lt: A - 11	Fecha y Hora: 12-05-2021 5:00x
Observaciones atendidas:	
Observación 1: FALLA BEL ACCESDALO DE TANQUE	Observación 2:
Fecha inicio: 12-05-2021 ELEVADO	Fecha inicio:
Fecha término: 12-05 20 21	Fecha término:
Comentario: Seinspecciono' el Tanque; donde aus de los accesopios se encontraba roto, se procedió a Cambiar el acce sorco y forcionando en optimas condere	Comentario:
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo	indico que se han corregido todas las