

Reclamo Nro: SDH-DV-2021-003	Ciudad: TRUJILLO
Propietario: VILLARREAL ISIDRO BELISSA	Proyecto: SDH
Mz y Lt:	Fecha y Hora: 9:30 am 12/05/21

Observaciones atendidas:

Observación 1: LAVATORIO DESCOLGADO

Fecha inicio: 9:30 am 12-05-21

Fecha término: 9:40 am 12-05-21

Comentario:

- Se inspeccionó el lavatorio del baño, la silicona blanca se despegó durante el uso. El lavatorio se encuentra bien fijado. Se procedió a aplicar nuevamente silicona blanca.

Observación 3: MAL OLOR EN BAÑO (SUMIDERO)

Fecha inicio: 12-05-21

Fecha término: 12-05-21

Comentario:

- Se recomendó usar lavatorio y ducha para que el agua atrapada en el sumidero (trampa), fluya más seguido y no genere mal olor

Observación 5:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

En observación 2, nos indican no estar mojados cuando se tiene humedad y la mancha aun esta.

Observación 2: Silicona de lavaplatos despegada

Fecha inicio: 9:15 am 12-05-21

Fecha término: 9:30 am 12-05-21

Comentario:

- Se revisó y constató que parte de la silicona transparente en lavaplatos se estaba despegando. Se retiró y volvió a colocar silicona en la parte afectada. No se evidencia que el mueble este húmedo en la parte inferior, pero si tiene una mancha de humedad anterior.

Observación 4:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

En observación 1, se despegó en la madrugada, nos indican que es por el peso de los interjeles: jabón, pasta dental y cepillos no están haciendo

Observación 6:

Fecha inicio:


Fecha término:

Comentario:

En observación 3, se usa lo indicado todos los días.

Para ser llenado por Cliente:

Yo Belissa Villarreal Isidro propietario de la vivienda B-21 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.




CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C

Anton Barba Farro

ING. CIVIL

Post Venta Constructora Galilea



Propietario