

HOIA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 071515

1001amo NO: 5114 - 12-7-71	
Reclamo Nro: SD4-PV-2021-010 Propietario: ECopa Pacheco Julio Cesar MzvIt: 1 20	Ciudad: Trujillo
Mzylt: A - 29	Proyecto: SDH
	Fecha y Hora: 12/08/24 - 12:00
Dbservaciones atendidas:	12327,250
bservación 1: Mampora Rajada	Observación 2:
echa inicio: 12/08/11	Fecha inicio:
echa término: 12 /08/21	Fecha término:
omentario:	Comentario:
Se comba 1	conentano;
Se combió la momparo	***************************************
servación 3:	Observación 4:
cha inicio:	Fecha inicio:
ha término:	Fecha término:
mentario:	Comentario:
ervación 5:	Observación 6:
na inicio:	Fecha inicio:
na término:	Fecha término:
entario:	Comentario:
	сопенало:
a ser llenado por Cliente:	
CCOPA Pachern July Coca	
enda Mz A late 29	indico que co hau propietario de la
ervaciones descritas en el presente documento y estoy conform	indico que se han corregido todas las
	ne con el trabajo realizado.
CONSTRUCTORA GALILEA SAC JOSÉ Edinson L. Castro Muñoz RESIDENTE DE OBRA CIP 192333	
LUST EUINSUN L. LASTFORTUNOZ	and the second of the second o