

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 001528

Reclamo Nro: SDH-PV-2021-0/9	Ciudad: Trujillo
Propietario: Levopo Rosado Giancarlo	Proyecto: Sol de Huan cha co
Mzylt: C-06 I Etapa - Solde Huanchaco	Proyecto: Sol de Huun chaco Fecha y Hora: OS/10/21 - 12:00
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Fisuros en ombentes	Observación 2:
Fecha inicio: 02/10/21	Fecha inicio:
Fecha término: 04/10/21	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Se trataron las fisuras y se reporto	
como acabado final	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:	
yo Levono Rosado Gian Carlo vivienda C-06 I Etapa - Sal de Huanc	propietario de I

Post Venta Constructora Galilea

observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

José Edinson L. Castro Muñoz

RESIDENTE DE OBRA

CIP 192363

Wany .43068894

Propietario