

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 001535

Propietario 92898717

Reclamo Nro: 5DH-PV-2021-031	Ciudad: Tryillo
Propietario: Feijoo Agurto Nilton Javier	Proyecto: Sol de Huanchaco
Mz y Lt: A - 18	Fecha y Hora: 12 / 10 / 21 - 1500
74 10	12/10/2/ 1350
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Hundimiento del poro tierra	Observación 2:
Fecha inicio: 12/10/21	Fecha inicio:
Fecha término: 12/10/21	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Se rellenó la zona hundida	
*	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Comentario.	Comentario.
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:	•
vo Feijag Agurto Nilton Javier	propietario de la
Yo Feijao Ayurto Nilton Javier propietario de la vivienda de la indico que se han corregido todas las	
observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.	
CONSTRUCTORA GALHERASAC	
TOSÉ Édinson L. Castro Muñoz RESIDENTE DE OBRA CIP 192353	
CIP 192353	

Post Venta Constructora Galilea