

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

 $N? \quad \bar{0}\bar{0}\bar{1}\bar{3}\bar{6}\bar{0}$

Reclamo Nro: SDH- PV- 2022-009	Ciudad: Tropillo
Propietario: Agurto Leyton Babriel Fernando	Proyecto: Sol de Huanohaco
Mzylt: MB.B Lte. 217304	Fecha y Hora: 21/03/2022
Observaciones atendidas:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Observación 1: Presman de Auras	
echa inicio: 19-03-2022	Observación 2:
echa término: 19-03-2022	Fecha inicio:
Comentaria: Canada de la Caracteria de l	Fecha término:
Comentario: Se procedió a hacer la reportació de las fauras con SIKALATEX, 142 mando 257 todas las focusos presentes	Comentario:
1	
Observación 3:	Observación 4:
echa inicio:	Fecha inicio:
echa término:	Fecha inicio:
Comentario:	Comentario:
bservación 5:	Observación 6:
echa inicio:	
echa término:	Fecha inicio:
omentario:	Fecha término:
	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo FERNA M DO AGURTO NEMTON vivienda DE DARTA M E M TO 30 Y observaciones descritas en el presente documento y estoy confo	indico que se han corregido todas
CONSTBUCTORA GALILEA SAC JOSE Etilinson L. Castro Mund ELEGIDENTE OBRA CIP 192353	orme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea