

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 001216

Reclamo Nro: SDH ~ PV ~ 2022 ~ 018	Ciudad: Trujillo
Propietario: Asmat Salozar Raisa Ole Mzylt: Depl. 302 Edi 18	n Ka Proyecto: SDH
Mzylt: Deol. 302 Edi 18	Fecha y Hora: 09 08 20 22
Observaciones atendidas:	
Observación 1: fiscros en vocicas partes	Observación 2:
Fecha inicio: 09/03/22	Fecha inicio:
Fecha término: Oq /03/22	Fecha término:
Comentario: Se procedio a resanar y pintor toda la genu apectoda	Comentario:
pinter tale la sone acertale	
prints isom to get appoison	
] [
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Comencario	
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente:	
40 Kaisa Olenka Asmat Salazak	propietario de la
vivienda <u>りかっちのと - うらいと ITI</u>	indico que se han corregido todas las
observaciones descritas en el presente documento y estoy conf	orme con el trabajo realizado.
Constructora galilea's a.c.	\sqrt{N}
μ	
Jorge Cabellos Pretell: GESTOR DE ATÉNCION AL CLIENTE: Post Venta Constructora Galilea	Propietario
rost venta constructora gamea	and the property of the property of the control of the property of the propert