

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

mv.	
-4.	
W 44 5 5	

Reclamo Nro: SDM - PV - 2022 - 041	Ciudad: Trujillo
Propietario: BAZAN ALVITES CESAR ALBERTO	Proyecto: Set de Houndhous
Mzylt: Ma B LT 12	Fecha y Hora: 02/11/2022
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Se hundia paga a ticra	Observación 2:
Fecha inicio: 02/11/2022 Fecha término: 02/11/2022	Fecha inicio:
	Fecha término:
Comentario: Se procedio a leventor	Comentario:
comentario: Se procedio a leventor el pozo a tierre rellenando al revedo com mos tierra	
alrededo con mos tierra	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: vo Agulas Bazun Andrés Matia's 75127350	The state of the s
presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado. CONSTRUCTORA GALIKEA S.A.G.	ndico que se han corregido todes las observaciones descritas en el
P ose regerta a bestoucipo po par ifica Gestor de aténcion al guente	Propietario