

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Reclamo Nro: 56 4 - PU - 2022	Ciudad: TNUSILLO
Propietario: Balleno cisnoas von De nos	PS MARIA Proyecto: SOL BO HUANCHAIC
Mzylt: 128 (7 720204	Fecha y Hora:
Observaciones atendidas:	
Observación 1: EISULAS EN HABITACIONES	Observación 2:
Fecha inicio: 04-01 - 2023	Fecha inicio:
Fecha inicio: 04-01 - 2023 Fecha término: 04-01 - 2023	Fecha término:
Comentario: SEUNO CEDIO A NEOPONAR LAS FISUARS CON SIKA LATEX Y PASTA ELASTICA	Comentario:
PARA BOSTENION PEGUTAN LAZONA PEECZABA,	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo María del Carmen Briceno Cisneros Vo Torre 5 del Carmen Briceno Cisneros Vo Torre 5 del Carmen Briceno Cisneros Vo Torre 5 del Carmen Briceno Cisneros Vo Torres 5 del Carmen Briceno Cisneros Vo Torres Galilea CONSTRUCTORA GALILEA SAC José Edizion L Castro Munga Galilea	flund
Cil Te De OBRA to da Galilea	V · Propietario