



Reclamo Nro: <b>SSA - PV - 2023 - 053</b>	Ciudad: <b>Trujillo</b>
Propietario: <b>ASNAT SALAZAR RAISA OLENKA</b>	Proyecto: <b>Sol de Huanchaco</b>
Mz y Lt: <b>M2B 17 218302</b>	Fecha y Hora:

**Observaciones atendidas:**

Observación 1: <b>fisuras en la habitación</b>
Fecha inicio: <b>04-01-2023</b>
Fecha término: <b>04-01-2023</b>
Comentario: <b>se procedio con el sellado de grietas con sika leyx y Pasta elastica, pintura temple con yeso ceramico, luego lijado y pintura final.</b>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo **Raisa Olenka Asnat Salazar** propietario de la vivienda **Dpto 302 - Torre 3 - Sol de Huanchaco** indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

*[Signature]*  
Residente de Obra  
CIP 12345

*[Signature]*

Propietario **47265963**