

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



Reclamo Nro: 56 H - PV - 2023 - 010.	Ciudad:
Reclamo Nro: 56 H - PV - 2023 - 010. Propietario: Lozano CAU. Andy	Proyecto: 500 Pe Hounchalo-
Mzylt: Mzn E 2+20.	Fecha y Hora: 25-01-23- 3-00 PM
Observaciones atendidas:	
Observación 1: Lu que de agua en acc. Tranque.	Observación 2:
Observación 1: {v ga de agua en acc. Tanque. Fecha inicio: 27-01-2023.	Fecha inicio:
Fecha término: 27 - 01 - 2023	Fecha término:
comentario: Se Brocedio evacuar el agua. da tanque para retirar el acceson o do fectuoso y cambiar por un acc. Nuevo.	Comentario:
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo	propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el Propietario