

presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Verita Constructora Galilea

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Reclamo Nro: SDN-PV-2023-015 Propietario: DiAz Rondon Oriana Konai MzyLt: Hzn B († 19 DPTO 504	Ciudad: Tru fillo Proyecto: Soi de Huan cha (6)
M2 B CT 19 DPTO 504	Fecha y Hora:
Observaciones atendidas:	
Observación 1: No hay electricidod.	Observación 2:
Fecha inicio: 03-02-2023 - 5:30 PM	Fecha inicio:
Fecha término: 03-02 - 2023 5:30 PM	Fecha término:
Observación 1: No hay electricidod: Fecha inicio: 03-02-2023 - 5.30 PM Fecha término: 03-02-2023 5:30 PM Comentario: 5e sericio que no habia energia en el de palamento y con la celaboración de la se es lableció la energía en el de parlomento.	Comentario:
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo Diaz Roman Orano Forai Mz B 27 19 Apro 504	propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el