

Reclamo Nro: SDH-PV-2023-018	Ciudad: Huanchoaco - Trujillo
Propietario: Agusto Zapata Veronica	Proyecto: Sol de Huanchoaco
Mz y Lt: Torre 2 Dpto 301	Fecha y Hora: 09/03/2023

Observaciones atendidas:

Observación 1: Mesa de melamine desprendida
Fecha inicio: 09-03-2023
Fecha término: 09-03-2023
Comentario: Se procedió a reparar tarrajeo y se pintó.

Observación 2: Fisura en la pared
Fecha inicio: 09-03-2023
Fecha término: 09-03-2023
Comentario: Se realizó la reparación de fisura con sika flex.

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Veronica Komura Agusto Zapata propietario de la vivienda Dpto 301 Torre 2 Indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario

Reclamo Nro: SDH-PV-2023-018	Ciudad: Huanchoaco - Trujillo
Propietario: Agusto Zapata Veronica	Proyecto: Sol de Huanchoaco
Mz y Lt: Torre 2 Dpto 301	Fecha y Hora: 09/03/2023

Observaciones atendidas:

Observación 1: Mesa de melamine desprendida
Fecha inicio: 09-03-2023
Fecha término: 09-03-2023
Comentario: Se procedió a reparar tarrajeo y se pintó.

Observación 2: Fisura en la pared
Fecha inicio: 09-03-2023
Fecha término: 09-03-2023
Comentario: Se realizó la reparación de fisura con sika flex.

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Veronica Komura Agusto Zapata propietario de la vivienda Dpto 301 Torre 2 Indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario