

INFORME TECNICO – RO – JELCM – 2023 – 023

1. INFORMACION GENERAL

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Jose Edinson Lorenzo Castro Muñoz

Proyecto: Sol de Huanchaco

Torre / Casa : Casa Mz B Lt 01

Propietario: León Mostacero Massiel Jaqueline

Código Post Venta: SDH-PV-2023-023

Fecha de entrega: 20 de diciembre del 2021

Tiempo de Servicio: 01 año 2 meses

Fecha de visita: 17 de marzo del 2023



2. INSPECCION TECNICA

- a. La inspección técnica se realizó el día 17 de marzo del 2023, a las 10:00 am, en dicha inspección se realizó la evaluación de forma visual de la filtración del tanque según reporte del propietario, el cual al momento de la visita no había filtración o fuga de agua.

3. CONCLUSIONES

- a. En conclusión, no se realizó ninguna acción puesto que al momento de la inspección no se encuentro fuga o filtración alguna de agua en el tanque elevado y/o techo.

4. ANEXOS



CONSTRUCTORA GALILEA SAC
José Edinson L. Castro Muñoz
RESIDENTE DE OBRA
LIP 192353