



CONSTANCIA DE ATENCIÓN DE RECLAMO


Por el presente se da constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa.

Ciudad: Troyillo
Proyecto: Sal de Abancho - SDH - PV - 2023 - 031
Propietario: Osada Delgado Naum Eli
Mz y Lt: M3 E - lote 2
Fecha y hora: 31-03-2023 (5:00 PM)

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted en un plazo máximo de 3 días hábiles para informarles sobre las medidas a tomar en relación de las observaciones presentadas.

Firmar en señal de conformidad:


CONSTRUCTORA GALILEA SAC
Raul E. Castañeda Muñoz
Post Venta Constructora Galilea



Propietario

CONSTRUCTORA GALILEA SAC


José Edinson L. Castro Muñoz
RESIDENTE DE OBRA
CIP 192353

INFORME TECNICO – RO – JELCM – 2023 – 031

1. INFORMACION GENERAL

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Jose Edinson Lorenzo Castro Muñoz

Proyecto: Sol de Huanchaco

Torre / Casa : Etapa 2 Mz. E Lote 5001

Propietario: UCEDA DELGADO NAOUM ELI

Código Post Venta: SDH-PV-2023-031

Fecha de entrega: 28 de noviembre del 2021

Tiempo de Servicio: 01 año 06 meses

Fecha de visita: 21 de marzo del 2023

2. INSPECCION TECNICA

- a. La inspección técnica se realizó el día 21 de marzo del 2023, a las 9:00 am, en dicha inspección se realizó la evaluación de forma visual de la filtración del área de jardín donde supuestamente había filtración.

3. CONCLUSIONES

- a. En conclusión, se realizo una pequeña excavación donde la humedad visual solo estaba superficialmente (arena guarda humedad), tampoco hay tubería alguna que se encuentre por esa zona, descartando en su totalidad alguna fuga de agua.

4. ANEXOS

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

Jose Edinson L. Castro Muñoz
RESIDENTE DE OBRA
CIP 192353