



Reclamo Nro: <i>SDP-PV-2021-003</i>	Ciudad: <i>Chiclayo</i>
Propietario: <i>Juana Díaz Zuloeta</i>	Proyecto: <i>Sol de Pimentel</i>
Mz y Lt: <i>K1 - 03 y 04</i>	Fecha y Hora: <i>23-04-21</i>

Observaciones atendidas:


Observación 1: <i>Fisuras en muros interiores</i>
Fecha inicio: <i>23-04-21</i>
Fecha término:
Comentario: <i>- Se picó y resanó las fisuras</i> <i>- Se pintó muros interiores</i>

Observación 2: <i>Filtración en techo</i>
Fecha inicio: <i>23-04-21</i>
Fecha término: <i>23-04-21</i>
Comentario: <i>- Se repararon las fisuras en</i> <i>techo y se impermeabilizó.</i>

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario: 

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario: 

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario: 

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario: 

Para ser llenado por Cliente:

Yo *Patricia Balcazar Quintana (Inquilina)* propietario de la vivienda *MZ K1 - Lt. 04* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


 73204750
 Post Venta Constructora Galilea


 95709254
 Propietario