

## HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

COD. RECLAMO Nº SLD - PV - 020 - 2019

Ciudad: TRUJILLO

Proyecto: SOL DE LAS DELICIAS II

Propietario: MIGUEL MORA BURGA

Mz. y Lt.: M. LOTE 10

Fecha y hora: 19/12/19

Observaciones atendidas:

LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON FUERON LOS SIGUIENTES:

- RESANE DE FISURAS EN MUROS Y CIELO RASO
- SE CAMBIÓ UNA PLACA QUE TENÍA UNA GRIETA EN EL EXTREMO Y EL RESTO DE PLACAS PRESENTABA PEQUEÑAS FISURAS E IMPERFECCIONES QUE FUERON SOLAQUEADAS.

Para ser llenado por Cliente:

Yo MIGUEL MORA BURGA

Propietario de la vivienda M. LOTE 10

indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.

*Fiorella Sufas Castañeda*  
Fiorella Sufas Castañeda  
GESTOR DE ATENCIONAL CLIENTE

Post Venta

Constructora Galilea

*Miguel Mora Burga*  
Propietario