

Reclamo Nro: <i>SLD11 - N° 2020-012 (L-5)</i>	Ciudad: <i>TRUJILLO</i>
Propietario: <i>LAVADO VALDIVIA MARINO</i>	Proyecto: <i>SLD11</i>
Mz y Lt: <i>L-5</i>	Fecha y Hora: <i>9:00 26/09/2020</i>

Observaciones atendidas:

Observación 1: *Fisura en muro interior sala*

Fecha inicio: *26-09-2020*

Fecha término: *26-09-2020*

Comentario:  
*Fisura en muro menor a=1mm de espesor en arriba y sobre esquina de la puerta principal. Requiere resque de muro.*

Observación 2:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 3:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 4:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 5:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 6:


Fecha inicio:


Fecha término:

Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo *LAVADO VALDIVIA MARINO* propietario de la vivienda *L-5* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

  
**CONSTRUCTORA GALILEA S.A.**  
*Ayrtan R. Barba Farro*  
 ING. ASISTENTE DE RESIDENTE

  
 Propietario