

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE **OBSERVACIONES POST VENTA**



	The same of
Reclamo Nro: 51011-PV-2020 - 025	Ciudad: TRUSILLO
Propietario: BRICERO CALDERON FLORIN	Proyecto: 301 de los Delicios 11
Mz y Lt: K - 03	Fecha y Hora:
Observaciones atendidas:	
Observación 1: REPORACION DE FISURAS	Observación 2: PISTADO DE MURO
Fecha inicio: 15 - 12 - 20	Fecha inicio: 18-12-20
Fecha término: 18-12-20	Fecha término: /8 - /2 - 20
Comentario:	Comentario:
Se realiza reparación de fisores	se realiza poutado de muros
(pecado y resour de fisoras), en	en orras reparadas do fisuras.
movos interiores.	
Observación 3: FILTRACIÓN EN BAÑO	Observación 4: GAMBIO DE DIEZAS CERÁMICAS
Fecha inicio: 6 - 02 - 21	Fecha inicio: 5-02-21
Fecha término: 6-02-21	Fecha término: 5 - 02 - 21
Comentario:	Comentario:
se reviso filtración de lavatorio j	Se realiza cambiode 10 piezas
el millo de cera.	de cerónicas con desporfactos.
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
	X
Para ser llenado por Cliente:	
10 HARIA ANITA ALFARO RONCAL	indico que se han corregido todas las observaciones
viviendadescritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo	realizado.
descritas en el presente documento y estay como ma esta y estay	^
CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C	- Docto
Ayrton Barba Farto	Developing Marine
Post Venta Constructora Galilea	Propietario 4(350855

Maria Anila Alfaro Roncal
Escaneado con CamScanner