

Reclamo Nro: <i>SLD11-PV-2021-002</i>	Ciudad: <i>TRUJILLO</i>
Propietario: <i>JACOBO REYES ROXABELL</i>	Proyecto: <i>SLD11-</i>
Mz y Lt: <i>M-9</i>	Fecha y Hora: <i>26-05-2021</i>

**Observaciones atendidas:**

Observación 1: <i>FILTRACION EN MURO COCINA</i> Fecha inicio: <i>17-05-2021</i> Fecha término: <i>26-05-2021</i> Comentario: <i>Se picó muro donde se identificó filtración de agua. Se cambió parte de la tubería de agua que se encontraba picada. Luego se remató y pintó el muro afectado.</i>	Observación 2: Fecha inicio: Fecha término: Comentario:
Observación 3: Fecha inicio: Fecha término: Comentario:	Observación 4: Fecha inicio: Fecha término: Comentario:
Observación 5: Fecha inicio: Fecha término: Comentario:	Observación 6: Fecha inicio: Fecha término: Comentario:


**Para ser llenado por Cliente:**

Yo *Roxabell Jacobo Reyes* propietario de la vivienda *M-9* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

  
*Jose Edinson L. Castro Muñoz*  
 ING. RESIDENTE

Post Venta Constructora Galilea



 Propietario *46497790*