

Reclamo Nro: <i>SLD II -PV-2021-004</i>	Ciudad: <i>Trujillo</i>
Propietario: <i>Chavez Luna Victoria Sonny Renzo</i>	Proyecto: <i>SLD II</i>
Mz y Lt: <i>D-28</i>	Fecha y Hora: <i>23/08/21</i>

**Observaciones atendidas:**

Observación 1: <i>Fisuras en elementos estructurales</i>
Fecha inicio: <i>23/08/21</i>
Fecha término: <i>02/09/21</i>
Comentario: <i>Se repararon las fisuras previo análisis</i>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo *Chavez Luna Victoria Sonny Renzo* propietario de la vivienda *D-28* indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC  
*1021034*  
*José Edinson L. Castro Muñoz*  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP 492353

*42835757*

*[Signature]*