

**HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
POST VENTA**

COD. RECLAMO Nº TDA - PV - 044 - 2019

Ciudad: TRUJILLO
Proyecto: TORRES DE QUEVEDO
Propietario: MILAGROS MOLINA MONCADA
Mz. y Lt.: L-303
Fecha y hora: 13-02-2020

Observaciones atendidas:

- * Reparar de grietas en muros interiores (sala, cocina y baño del cuan-
to principal)
- * Cambio de cerámica que estuvo rajada.
- * Revisión de interruptores.

Para ser llenado por Cliente:

Yo, MILAGROS MOLINA MONCADA
Propietario de la vivienda L-303 Indico que se han corregido todas
las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

G CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
Aylen R. Barba Farro
ASISTENTE DE RESIDENTE
Post Venta
Constructora Galilea

Milagros
Propietario
DNI: 70607951