

## HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

COD. RECLAMO Nº IDQ-PV-056-2019

Ciudad: Trujillo  
Proyecto: Torres de Quevedo  
Propietario: Solarte D. Ruben Jon Paul  
Mz. y Lt.: Edificio L Dpto 202  
Fecha y hora: 09/11/2019 10:30

### Observaciones atendidas:

Resane de fragua en todo el dpto  
Cambio de (2) ceramicas en la sala  
Colocacion de pin de puerta principal  
Desmanche de paredes y piso

Quedando Todo conforme

### Para ser llenado por Cliente:

Yo Maria Yolsel Dubegue Castillo (apoderada)  
Propietario de la vivienda edificio "L" 202. indico que se han corregido todas  
las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.



