

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

COD. RECLAMO Nº PR-TD4-062-2019

Ciudad: Trujillo
Proyecto: Tomas de Guaredo
Propietario: Jacqueline Ortiz Vargas
Mz. y Lt.: Departamento I-403
Fecha y hora: 13/12/19

Observaciones atendidas:

Se resanaron y repararon las fisuras presentes en
muros, quedando conforme por el propietario.

Asi mismo se soluciono las filtraciones, quedando
conforme por el propietario.

Para ser llenado por Cliente:

Yo, Jacqueline Ortiz Vargas
Propietario de la vivienda Departamento I-403 indico que se han corregido todas
las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

45736768
Post Venta
Constructora Galilea

[Firma]
Propietario

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

COD. RECLAMO Nº PI-TDH-062-2019

Ciudad: Trojiillo
Proyecto: Torres de Huareto
Propietario: Jacqueline Ortiz Vargas
Mz. y Lt.: Departamento I-402
Fecha y hora: 13/12/19

Observaciones atendidas:

Se resacaron y repararon los pisos presenten en
moños, quedando conforme por el propietario.

Asi mismo se soluciono los filtraciones, quedando
conforme por el propietario.

Para ser llenado por Cliente:

Yo Jacqueline Ortiz Vargas
Propietario de la vivienda Departamento I-402 indico que se han corregido todas
las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta
Constructora Galilea

Propietario