


**HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
POST VENTA**

COD. RECLAMO Nº TDA - PV - 2020 - 004

Ciudad: TRUJILLO
Proyecto: TDA
Propietario: Luisa Medina Jara
Mz. y Lt.: K-501
Fecha y hora: (3:45 p.m.) 29-01-2020

Observaciones atendidas:

Se realizó revisión de fisuras en dormitorios (muros interiores) y se revisó la presión de salida en todos los puntos de agua. La presión de salida de agua en todos los puntos es óptima. Se firma el documento con la conformidad de los trabajos realizados.



Para ser llenado por Cliente:

Yo LUISA MEDINA JARA
Propietario de la vivienda K-501 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

Barba Farro
Ingº Nyrton Barba Farro
Post Venta
Constructora Galilea

L. Medina
Propietario
18101976