

## HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

COD. RECLAMO Nº TDQ - PV - 2020 - 005

Ciudad: TRUJILLO  
Proyecto: TDQ  
Propietario: Pedro Luis Gonzales Gonzalez  
Mz. y Lt.: L-102  
Fecha y hora: 26-02-2020 3.18 p.m.

### Observaciones atendidas:

- \* se realizó revisión y limpieza de la salida de agua en ducha y lavaplatos y se selló con trowaxalla en trampas y paso de lavaplatos.
- \* se revisó problemas con el timbre, sin necesidad de realizar cambios.
- \* se resanaron fisuras en muro y cieloraso dormitorio.
- \* se realizó cambio de chapa en puerta de dormitorio.
- \* se picó y realizó el pedado en surdimel del jardín.

### Para ser llenado por Cliente:

Yo Pedro Luis Gonzales Gonzalez  
Propietario de la vivienda L-102 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento, y estoy conforme con el trabajo realizado.

**CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.**  
Ayton R. Barba Farro  
ING. ASISTENTE DE RESIDENTE  
Post Venta  
Constructora Galilea

[Signature]  
Propietario  
07834275