

GALILEA HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VIDA **OBSERVACIONES POST VENTA**

Nº 001303

Reclamo Nro: +DA - PV - 2021 -00%	Ciudad: TRUJILLO
Propietario: LOPEZ RODRIGUEZ JESUS	
MzyLt: 4-204	
Observaciones atendidas:	Fecha y Hora: 9-04-202)
Observación 1: CERAMICA DESPEGANDOSE	Observación 2:
Fecha inicio: 9-04-20-21	Fecha inicio:
Fecha término: 9-04-2021	Fecha término:
Comentario: Se retoro y rolvir a colocar ceránic. Correctamente.	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término: Comentario:	Fecha término: Comentario:
(as a vación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio: Fecha término:
Fecha término: Comentario:	Comentario:
constructora Galilea S.A.C Ayrton Barba Farro	indico que se han corregido todas las me con el trabajo realizado.
ING. CIVIL Post Venta Constructora Galilea	Propietario



HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

Nº 091304

	Ciudad: TRUSILLO
Propietario: ALCALDE MUSICA MISHELL	Proyecto: TDQ
MzyLt: M-401	Fecha y Hora: 15-03-2021
Observaciones atendidas:	
Observación 1: LAVADERO CON FISURA (DARA DO)	Observación 2: MAYOLICAS DESPEGANDOSE
Fecha inicio: 20-03 - 202/	Fecha inicio: 20-03 - 2021
Fecha término: 20 - 63 - 2021	Fecha término: 20 - 03 - 20 21
Comentario: Se cambiá por Calladero de gra neto.	Comentario: Se cambio y volvo a colação será heixas des pagundose,
Observación 3: TIMBOE BUENANO	Observación 4:
Observación 3: TIMBRE QUEMADO Fecha inicio: 9-04-2021	Fecha inicio:
Fecha término: 9 – 04 – 2021	Fecha término:
Se realizé camboode Timbre.	
Observación 5:	Observación 6:
Observación 5: Fecha inicio:	Observación 6: Fecha inicio:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha inicio: Fecha término: Comentario: Para ser llenado por Cliente:	Fecha inicio: Fecha término:

Post Venta Constructora Galilea

Propietario