

Reclamo Nro: TDR - PV - 2022 - 016	Ciudad: Trujillo
Propietario: Aquino Valdez Carlos Alberto	Proyecto: Torres de Quevedo
Mz y Lt: Etapa 14 M3 N 14 Dep. 103	Fecha y Hora: 22/08/22 16:20

Observaciones atendidas:

Observación 1: Mayolicas Despegandose
Fecha inicio: 14/08/2022
Fecha término: 22/08/2022
Comentario: Se procedio a retirar la mayolica que se esta depegando y a pegar una nueva

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Carlos Aquino Valdez propietario de la vivienda Edif. N Dept. 103 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.

Jorge Cabellos Pretell
GESTOR DE ATENCION AL CLIENTE

Post Venta Constructora Galilea

Propietario