

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa.

Ciudad: *Chimbote*
Proyecto: *Alto Chimbote I*
Propietario: *Jackeline Cruzado Aquino*
Mz y Lt: *G17*
Fecha y hora: *19-02-21*

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted en un plazo máximo de 3 días hábiles para informarles sobre las medidas a tomar en relación de las observaciones presentadas.

Firman en señal de conformidad.

.....
[Signature]
Post Venta Constructora Galilea

.....
[Signature]
JUAN CRUZADO AQUINO
Propietario

Reclamo Nro: <i>ACH-PV-2021-002</i>	Ciudad: <i>Chimbote</i>
Propietario: <i>Jackeline Cruzado Aquino</i>	Proyecto: <i>Alto Chimbote I</i>
Mz y Lt: <i>G17</i>	Fecha y Hora: <i>10-03-21 9:30 am</i>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <i>Resane fisuras fachada</i>
Fecha inicio: <i>10-03-21</i>
Fecha término: <i>10-03-21</i>
Comentario: <i>- Resane de fisuras y pintado de fachada</i> <i>- Cliente quedó satisfecha.</i>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo JACKELINE CRUZADO AQUINO propietario de la vivienda G-17 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


.....
Post Venta Constructora Galilea


.....
JACKELINE CRUZADO AQUINO
Propietario