

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA



	1/1.10
Reclamo Nro: A(H- PV- 2021-012	Ciudad: (H/M B) T(
Reclamo Nro: A(H- PV- 2021-012 Propietario: JESSICA DEL PILAR SILVA BELTRA	
Mz y Lt: /- 3	Fecha y Hora: 16 - 8 - 7071
Observaciones atendidas:	
\bigcap	Observación 2:
Observación 1: +11+7211 3 de 202	Fecha inicio:
Fecha término: 17 - 8 - 2021	Fecha término:
	Comentario:
Comentario: 1 Se ancomó filhación de agua en la tuberra que conecta a la terma. Se do solución quedando conforma d propietario.	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
echa inicio:	Fecha inicio:
echa término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo JESSICA DEL PILAR SILVA vivienda MZ VI" L+ 03 descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo	indico que se han corregido todas las observacione

Propietario