

HOJA DE CARGO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POST VENTA

- 10
8

Reclamo Nro: 4 CH 11-PU-1011-00+	Ciudad: eHIM 3016
Propietario: NONIEGA FLONEZ MARILI ELIZA	Proyecto: ALTO CHINBOTE II
MzyLt: 6-12007	Fecha y Hora: 28-09-2022
Observaciones atendidas:	
Observación 1: ESQUINA DE CUBATO SE SESCAS CHADO	Observación 2:
Fecha inicio: 27-09-2022	Fecha inicio:
Fecha término: 28-09-2022	Fecha término:
Comentario: SE PROCEDIO A NETIABATOSO	Comentario:
ELMATERIAL QUE SE DESCRALARA SE LIMPLO Y SE PROCESSION NEPARAMENTON SILLANDER.	
Observación 3:	Observación 4:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Observación 5:	Observación 6:
Fecha inicio:	Fecha inicio:
Fecha término:	Fecha término:
Comentario:	Comentario:
Para ser llenado por Cliente: Yo	propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el Propietario