



Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Lambuyeq</u>
Propietario:	Proyecto: <u>SDL II</u>
Mz y Lt: <u>17 - 14</u>	Fecha y Hora: <u>10-02-24</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <u>Piv. citadense visto no funciona</u>
Fecha inicio: <u>10-02-24</u>
Fecha término: <u>10-02-24</u>
Comentario: <u>Se ajusto piv, quedando levantada la observacion.</u>

Observación 2: <u>Fisura en muro</u>
Fecha inicio: <u>10-02-24</u>
Fecha término: <u>10-02-24</u>
Comentario: <u>X se resaca fisura y se cubre con X se pinta muro del resaca de fisura</u>

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Alex Carlos Torres propietario de la vivienda
indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el
presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario