



Reclamo Nro:		Ciudad: <u>Lambayeque</u>
Propietario:		Proyecto: <u>Sol del Lambayeque II</u>
Mz y Lt: <u>07 - 13</u>		Fecha y Hora: <u>21-02-23 - 10:00 AM</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: Pen de bisagra puerta principal
 Fecha inicio: 21-02-23 - 1
 Fecha término: 21-02-23
 Comentario:
 * se procede a alinear pen de bisagra y aplicar un acuite a toda trupper.

Observación 2: Somido al cerrar Puertas de baño
 Fecha inicio: 21-02-23
 Fecha término: 21-02-23
 Comentario:
 * se procede a aplicar acuite a toda trupper en las bisagras de los baños.


Observación 3: Fisuras en muro
 Fecha inicio: 29-02-23
 Fecha término:
 Comentario:
 X se comienza el proceso de tratamiento de fisuras y quedara pendiente el tesme de fisuras antes del cuplo de 2 años.

Observación 4:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:
 Yo Eugenio Poo Chauri propietario de la vivienda
 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el
 presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


 Post Venta Constructora Galilea


 Propietario