



Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Lambayeque</u>
Propietario: <u>Fiorela Jaquelin Guerrero Pacheco</u>	Proyecto: <u>Sol de Lambayeque</u>
Mz y Lt: <u>A7 - 10</u>	Fecha y Hora: <u>24-02-24</u>

**Observaciones atendidas:**

Observación 1: No hay presencia de placa eléctrica.  
 Fecha inicio: 24-02-24  
 Fecha término: 24-02-24  
 Comentario:  
A interruptor termomagnético de tablero de distribución si existen opacados (cable) se puede a explicar a propietario el uso y distribución.

Observación 2:  
 Fecha inicio:  
 Fecha término:  
 Comentario:

Observación 3:  
 Fecha inicio:  
 Fecha término:  
 Comentario:


Observación 4:  
 Fecha inicio:  
 Fecha término:  
 Comentario:


Observación 5:  
 Fecha inicio:  
 Fecha término:  
 Comentario:

Observación 6:  
 Fecha inicio:  
 Fecha término:  
 Comentario:

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo Fiorela Jaquelin Guerrero Pacheco propietario de la vivienda  
Mz. A7 lote 10 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el  
 presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

  
 Post Venta Constructora Galilea

  
 Propietario